(സി) ഇപ്പോഴുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറിനു തകരാറുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ മാറി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാവിയിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മുറയ്ക്കു പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

കപ്പാസിറർ ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ

486. [684] ശ്രീ. ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്കായി മോട്ടോർ കണക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ കപ്പാസിറർ ഘടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ച് പിൻവലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമോ?

ഉത്തരം

വൈദ്യുതി പ്രസരണശൃംഖലയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് പരിഹരിക്കുക, ഊർജ്ജ നഷ്ടം ഒരു പരിധിവരെ കുറക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഷിക ഉപഭോക്താക്കൾ കപ്പാസിറർ ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതു വൈദ്യുത പ്രസരണ ശൃംഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാകയാൽ കൂടുതൽ പരിശോധനക്കു ശേഷമേ ഇതെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ കഴിയൂ.

Staff Sanctioned in Uppala Major Section

487. [685] **Dr. A. Subha Rao :** Will the Minister for Finance and law be pleased to State :

(a) The number of Staff Sanctioned in Uppala Major Section and which are the posts Sanctioned ;

(b) The number of vacancies excisting at present in the Uppala Major Section ;

(c) What are the steps taken to fill up the vacancies ?

Answer

(a) 58

Assistant Executive Engineer	..1
Assistant Engineer	..1
Senior Superintendent	..1
Junior Superintendent	..1
Junior Engineer	..1
First Grade Overseer	..2
Senior Assistant	..6
Cashier	..5
Office Attendant	..1
Second Grade Overseer/Linemen	..10
Senior Assistant Linemen/Assistant Linemen	..23
Electricity Worker	..6

(b) 25

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(c) The vacancies will be filled up by the Kerala State Electricity Board during April/May, 1986.

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്നും പെൻഷൻ പറ്റിയ ജീവനക്കാർ

488. [686] ശ്രീ. കാനം രാജേന്ദ്രൻ :
,, പി. കുമാരൻ :
ശ്രീമതി. ഭാർഗ്ഗവി തങ്കപ്പൻ :
ശ്രീ. കെ. ആർ. ചന്ദ്രമോഹനൻ :
,, കെ. ടി. കുമാരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്നും എത്ര ജീവനക്കാർ പെൻഷൻ പറ്റിപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ;

(ബി) എത്ര ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു പുതുതായി ബോർഡിൽ നിയമനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ?

ഉത്തരം

(എ) 1891.

(ബി) 2616 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

ഇടമലയാർ ടണലിലുണ്ടായ ചോർച്ച

489. [687] ശ്രീ. കെ. പി. പ്രഭാകരൻ :
,, വി. കെ. രാജൻ :
,, കെ. ഇ. ഇസ്മയിൽ :
,, കെ. വി. സുരേന്ദ്രനാഥ് :
,, എം. കെ. കേശവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഇടമലയാർ ടണലിലുണ്ടായ ചോർച്ച തടയാൻ ആകെ ചെലവു വരുന്ന മതിപ്പു തുക എത്ര ;

(ബി) ചോർച്ച തടയാൻ ഇതിനകം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ;

(സി) പദ്ധതി എന്നേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

ഉത്തരം

(എ) 92 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതിപ്പു തുക.

(ബി) ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടറ് ഇലനിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടണലിൽ 60 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സ്റ്റീൽ ലൈനിംഗ് പിടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പ്രധാന നടപടി. ഇതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനും പുറമെ ഡ്രില്ലിംഗ്, ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, കോൺക്രീറ്റ് ബാക്ക് ഫില്ലിംഗ് മുതലായ പണികളും ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly